

REPORTE DIARIO **CHECKLIST DE SEGURIDAD DE EQUIPO**



FECHA: 5-6-13

TURNO: DIURNO

CÓDIGO DE EQUIPO: 0445

NOMBRE OPERADOR: Luis Velez

REVISIÓN		ESTADO			REVISIÓN		ESTADO			REVISIÓN		ESTADO		
		BIEN	MAL	N/A			BIEN	MAL	N/A			BIEN	MAL	N/A
1	Llantas / ruedas / orugas				14	Correas (ventilador/alternador)				27	Cinturón de seguridad			
2	Dirección				15	Nivel de combustible				28	Extintor			
3	Freno de servicio				16	Nivel de refrigerante (radiador)				29	Radlo de comunicación			
4	Freno de parqueo				17	Nivel de aceites hidráulicos				30	Circulina / luz de escolta			
5	Freno de emergencia				18	Sistema hidráulico (mangueras)				31	02 conos de seguridad + 02 tacos/cuñas			
6	Retardador				19	Fugas de agua o aceite				32	Kit de herramientas + gato + llave de ruedas			
7	Luces (internas y externas)				20	Pernos y boquillas para engrase				33	Cintas reflectivas laterales / trasera			
8	Parabrisas y vidrios				21	Ajuste de tuercas (ruedas)				34	Botiquín de primeros auxilios			
9	Limpiaparabrisas				22	Escaleras / estribos				35	Kit antiderrames			
10	Espejos retrovisores				23	Faros neblineros				36	ROPS / FOPS			
11	Aire acondicionado				24	Cables de corriente y remolque				37	Pértiga (boggy)			
12	Indicadores y alarmas (tablero)				25	Barra / jaula antovuelco				38	Orden y limpieza			
13	Dirección de emergencia				26	Alarma de retroceso				39	Otros (detallar en: "comentarios")			

HOROMETRO/Km. INICIO DE TURNO: 65.2

HOROMETRO/Km. FIN DE TURNO: 66.4

OPERADOR: Luis Velez

SUPERVISOR: _____

*COMENTARIOS Y DEFECTOS: El Activo 74005 no le sirve la tapa de la tolva

ACCIONES PARA LOS DEFECTOS

Luis Velez
FIRMA OPERADOR
STRACON GYM PANAMA

MANTENIMIENTO

Mina de Cobre Panamá Project

REPORTE DIARIO CHECKLIST DE SEGURIDAD DE EQUIPO



FECHA: 05-06-13 TURNO: Dia

CÓDIGO DE EQUIPO: 2-571

NOMBRE OPERADOR: Aurelio Montenegro B

REVISIÓN	ESTADO			REVISIÓN	ESTADO			REVISIÓN	ESTADO		
	BIEN	MAL	N/A		BIEN	MAL	N/A		BIEN	MAL	N/A
1 Llantas / ruedas / orugas	/			14 Correas (ventilador/alternador)	/			27 Cinturón de seguridad	/		
2 Dirección	/			15 Nivel de combustible	/			28 Extintor	/		
3 Freno de servicio	/			16 Nivel de refrigerante (radiador)	/			29 Radio de comunicación	/		
4 Freno de parqueo	/			17 Nivel de aceites hidráulicos	/			30 Circulina / luz de escolta	/		
5 Freno de emergencia	/			18 Sistema hidráulico (mangueras)	/			31 02 conos de seguridad + 02 tacos/cuñas	/		
6 Retardador			/	19 Fugas de agua o aceite			/	32 Kit de herramientas + gato + llave de ruedas			/
7 Luces (internas y externas)	/			20 Pernos y boquillas para engrase	/			33 Cintas reflectivas laterales / trasera	/		
8 Parabrisas y vidrios	/			21 Ajuste de tuercas (ruedas)	/			34 Botiquín de primeros auxilios	/		
9 Limpiaparabrisas	/			22 Escaleras / estribos	/			35 Kit antiderrames	/		
10 Espejos retrovisores	/			23 Faros neblineros	/			36 ROPS / FOPS	/		
11 Aire acondicionado	/			24 Cables de corriente y remolque	/			37 Pértiga (boggy)	/		
12 Indicadores y alarmas (tablero)	/			25 Barra / jaula antovuelco	/			38 Orden y limpieza	/		
13 Dirección de emergencia	/			26 Alarma de retroceso	/			39 Otros (detallar en: "comentarios")	/		

HOROMETRO/Km. INICIO DE TURNO: 98.7

HOROMETRO/Km. FIN DE TURNO: 98.71

OPERADOR: Aurelio Montenegro B

SUPERVISOR: [Firma]

*COMENTARIOS Y DEFECTOS: _____

ACCIONES PARA LOS DEFECTOS _____

FIRMA OPERADOR
STRACON GYM PANAMÁ

MANTENIMIENTO

Mina de Cobre Panamá Project

REPORTE DIARIO CHECKLIST DE SEGURIDAD DE EQUIPO



FECHA: 5-6-2013

TURNO: DIURNO

CÓDIGO DE EQUIPO: 320D 0174

NOMBRE OPERADOR: Luis A. Ruiz

REVISIÓN	ESTADO			REVISIÓN	ESTADO			REVISIÓN	ESTADO		
	BIEN	MAL	N/A		BIEN	MAL	N/A		BIEN	MAL	N/A
1 Llantas / ruedas / orugas	✓			14 Correas (ventilador/alternador)	✓			27 Cinturón de seguridad	✓		
2 Dirección			✓	15 Nivel de combustible	✓			28 Extintor	✓		
3 Freno de servicio			✓	16 Nivel de refrigerante (radiador)	✓			29 Radio de comunicación			✓
4 Freno de parqueo			✓	17 Nivel de aceites hidráulicos	✓			30 Circulina / luz de escolta		✓	
5 Freno de emergencia			✓	18 Sistema hidráulico (mangueras)	✓			31 02 conos de seguridad + 02 tacos/cuñas	✓		
6 Retardador			✓	19 Fugas de agua o aceite	✓			32 Kit de herramientas + gato + llave de ruedas			✓
7 Luces (internas y externas)	✓			20 Pernos y boquillas para engrase	✓			33 Cintas reflectivas laterales / trasera			✓
8 Parabrisas y vidrios	✓			21 Ajuste de tuercas (ruedas)			✓	34 Botiquín de primeros auxilios	✓		
9 Limpiaparabrisas	✓			22 Escaleras / estribos			✓	35 Kit antiderrames	✓		
10 Espejos retrovisores	✓			23 Faros neblineros			✓	36 ROPS / FOPS	✓		
11 Aire acondicionado	✓			24 Cables de corriente y remolque			✓	37 Pértiga (boggy)			✓
12 Indicadores y alarmas (tablero)	✓			25 Barra / jaula antovuelco			✓	38 Orden y limpieza	✓		
13 Dirección de emergencia			✓	26 Alarma de retroceso	✓			39 Otros (detallar en: "comentarios")			

HOROMETRO/Km. INICIO DE TURNO: 67.8

HOROMETRO/Km. FIN DE TURNO: 71.3

OPERADOR: Luis A. Ruiz

SUPERVISOR: [Signature]

*COMENTARIOS Y DEFECTOS: Pendiente Luz escolta Se abastecio de Combustible a las 7:53 AM 29 galones Horometro 68.1

ACCIONES PARA LOS DEFECTOS

FIRMA OPERADOR
STRACON GYM PANAMÁ

MANTENIMIENTO

Mina de Cobre Panamá Project

REPORTE DIARIO **CHECKLIST DE SEGURIDAD DE EQUIPO**



FECHA: 05-06-13

TURNO: Día

CÓDIGO DE EQUIPO: 8256/4609

NOMBRE OPERADOR: Ameth Martinez B

REVISIÓN		ESTADO			REVISIÓN		ESTADO			REVISIÓN		ESTADO		
		BIEN	MAL	N/A			BIEN	MAL	N/A			BIEN	MAL	N/A
1	Llantas / ruedas / orugas	/			14	Correas (ventilador/alternador)	/			27	Cinturón de seguridad	/		
2	Dirección	/			15	Nivel de combustible	/			28	Extintor	/		
3	Freno de servicio	/			16	Nivel de refrigerante (radiador)	/			29	Radio de comunicación	/		
4	Freno de parqueo	/			17	Nivel de aceites hidráulicos	/			30	Circulina / luz de escolta	/		
5	Freno de emergencia	/			18	Sistema hidráulico (mangueras)	/			31	02 conos de seguridad + 02 tacos/cuñas	/		
6	Retardador	/			19	Fugas de agua o aceite	/			32	Kit de herramientas + gato + llave de ruedas	/		
7	Luces (internas y externas)	/			20	Pernos y boquillas para engrase	/			33	Cintas reflectivas laterales / trasera	/		
8	Parabrisas y vidrios	/			21	Ajuste de tuercas (ruedas)	/			34	Botiquín de primeros auxilios	/		
9	Limpiaparabrisas	/			22	Escaleras / estribos	/			35	Kit antiderrames	/		
10	Espejos retrovisores	/			23	Faros neblineros	/			36	ROPS / FOPS	/		
11	Aire acondicionado	/			24	Cables de corriente y remolque	/			37	Pértiga (boggy)	/		
12	Indicadores y alarmas (tablero)	/			25	Barra / jaula antovuelco	/			38	Orden y limpieza	/		
13	Dirección de emergencia	/			26	Alarma de retroceso	/			39	Otros (detallar en: "comentarios")	/		

HOROMETRO/Km. INICIO DE TURNO: 18358.2

HOROMETRO/Km. FIN DE TURNO: 18358.2

OPERADOR: Ameth Martinez B

SUPERVISOR:

*COMENTARIOS Y DEFECTOS:

ACCIONES PARA LOS DEFECTOS

Ameth Martinez B
FIRMA OPERADOR
STRACON GYM PANAMÁ

MANTENIMIENTO

Mina de Cobre Panamá Project

REPORTES DIARIO CHECKLIST DE SEGURIDAD DE EQUIPO



FECHA: 5-06-2013 TURNO: Diurno
NOMBRE OPERADOR: Erick Martinez Carrizo

CÓDIGO DE EQUIPO: 1-694

REVISIÓN	ESTADO			REVISIÓN	ESTADO			REVISIÓN	ESTADO		
	BIEN	MAL	N/A		BIEN	MAL	N/A		BIEN	MAL	N/A
1 Llantas / ruedas / orugas	☒	☐	☐	14 Correas (ventilador/alternador)	☒	☐	☐	27 Cinturón de seguridad	☒	☐	☐
2 Dirección	☒	☐	☐	15 Nivel de combustible	☒	☐	☐	28 Extintor	☒	☐	☐
3 Freno de servicio	☒	☐	☐	16 Nivel de refrigerante (radiador)	☒	☐	☐	29 Radio de comunicación	☒	☐	☐
4 Freno de parqueo	☒	☐	☐	17 Nivel de aceites hidráulicos	☒	☐	☐	30 Circulina / luz de escolta	☒	☐	☐
5 Freno de emergencia	☒	☐	☐	18 Sistema hidráulico (mangueras)	☒	☐	☐	31 02 conos de seguridad + 02 tacos/cuñas	☒	☐	☐
6 Retardador	☒	☐	☐	19 Fugas de agua o aceite	☒	☐	☐	32 Kit de herramientas + gato + llave de ruedas	☒	☐	☐
7 Luces (internas y externas)	☒	☐	☐	20 Pernos y boquillas para engrase	☒	☐	☐	33 Cintas reflectivas laterales / trasera	☒	☐	☐
8 Parabrisas y vidrios	☒	☐	☐	21 Ajuste de tuercas (ruedas)	☒	☐	☐	34 Botiquín de primeros auxilios	☒	☐	☐
9 Limpiaparabrisas	☒	☐	☐	22 Escaleras / estribos	☒	☐	☐	35 Kit antiderrames	☒	☐	☐
10 Espejos retrovisores	☒	☐	☐	23 Faros neblineros	☒	☐	☐	36 ROPS / FOPS	☒	☐	☐
11 Aire acondicionado	☒	☐	☐	24 Cables de corriente y remolque	☒	☐	☐	37 Pértiga (boggy)	☒	☐	☐
12 Indicadores y alarmas (tablero)	☒	☐	☐	25 Barra / jaula antovuelco	☒	☐	☐	38 Orden y limpieza	☒	☐	☐
13 Dirección de emergencia	☒	☐	☐	26 Alarma de retroceso	☒	☐	☐	39 Otros (detallar en: "comentarios")	☒	☐	☐

HOROMETRO/Km. INICIO DE TURNO: 4932.1

HOROMETRO/Km. FIN DE TURNO: 4942.1

OPERADOR: Erick Martinez

SUPERVISOR: [Signature]

COMENTARIOS Y DEFECTOS: 1-° VIAJE 7:40 AM Q.D.I AL 39-2° VIAJE 8:40 AM Q.D.I AL 39-3° VIAJE 11:00 AM X VOLADURA 4-° VIAJE 12:40 Q.D.I AL 40-5° VIAJE 2:00 PM Q.D.I AL 40-6° VIAJE 4:30 PM Q.D.I AL 40-7° VIAJE 8:00 PM Q.D.I AL 40

ACCIONES PARA LOS DEFECTOS 7° VIAJE 8:00 PM Q.D.I AL 40-8° VIAJE 8:45 PM Q.D.I AL 40-9° VIAJE 9:30 PM Q.D.I AL 40-10° VIAJE 10:15 PM Q.D.I AL 40-11° VIAJE 11:00 PM Q.D.I AL 40-12° VIAJE 11:45 PM Q.D.I AL 40

ENGRASE Y DIESEL Completo Q.D.I AL 4933.9 8:45 PM
4933.9
32.6 km

FIRMA OPERADOR
STRACON GYM PANAMA

MANTENIMIENTO

Mina de Cobre Panamá Project

REPORTE DIARIO **CHECKLIST DE SEGURIDAD DE EQUIPO**



FECHA: 10/6/2013 TURNO: Diurno

CÓDIGO DE EQUIPO: R1BOMAGBW03
4724

NOMBRE OPERADOR: ROBERTO RAMOS

REVISIÓN	ESTADO			REVISIÓN	ESTADO			REVISIÓN	ESTADO		
	BIEN	MAL	N/A		BIEN	MAL	N/A		BIEN	MAL	N/A
1 Llantas / ruedas / orugas				14 Correas (ventilador/alternador)				27 Cinturón de seguridad			
2 Dirección				15 Nivel de combustible	/			28 Extintor	/		
3 Freno de servicio				16 Nivel de refrigerante (radiador)	/			29 Radio de comunicación			
4 Freno de parqueo				17 Nivel de aceites hidráulicos	/			30 Circulina / luz de escolta		/	
5 Freno de emergencia				18 Sistema hidráulico (mangueras)	/			31 02 conos de seguridad + 02 tacos/cuñas	/		
6 Retardador				19 Fugas de agua o aceite				32 Kit de herramientas + gato + llave de ruedas			
7 Luces (internas y externas)				20 Pernos y boquillas para engrase				33 Cintas reflectivas laterales / trasera		/	
8 Parabrisas y vidrios	/			21 Ajuste de tuercas (ruedas)				34 Botiquín de primeros auxilios		/	
9 Limpiaparabrisas	/			22 Escaleras / estribos	/			35 Kit antiderrames		/	
10 Espejos retrovisores	/			23 Faros neblineros				36 ROPS / FOPS			
11 Aire acondicionado	/			24 Cables de corriente y remolque				37 Pértiga (boggy)			
12 Indicadores y alarmas (tablero)	/			25 Barra / jaula antovuelco				38 Orden y limpieza			
13 Dirección de emergencia				26 Alarma de retroceso	/			39 Otros (detallar en: "comentarios")			

HOROMETRO/Km. INICIO DE TURNO: 4629.0

HOROMETRO/Km. FIN DE TURNO: 4629.5

OPERADOR: _____

SUPERVISOR: RE

*COMENTARIOS Y DEFECTOS: Se falta al equipo luz de escolta cinta reflectiva, botiquín de primeros auxilios, que antidevaneos sellando material, rapa lita

ACCIONES PARA LOS DEFECTOS

Roberto Ramos
FIRMA OPERADOR
STRACON GYM PANAMÁ

MANTENIMIENTO

Mina de Cobre Panamá Project

REPORTE DIARIO **CHECKLIST DE SEGURIDAD DE EQUIPO**



FECHA: 10/01/13 TURNO: DIURNO
 NOMBRE OPERADOR: Eric Bonilla

CÓDIGO DE EQUIPO: 0476 Articulado

REVISIÓN	ESTADO			REVISIÓN	ESTADO			REVISIÓN	ESTADO		
	BIEN	MAL	N/A		BIEN	MAL	N/A		BIEN	MAL	N/A
1 Llantas / ruedas / orugas	✓			14 Correas (ventilador/alternador)	✓			27 Cinturón de seguridad	✓		
2 Dirección	✓			15 Nivel de combustible	✓			28 Extintor	✓		
3 Freno de servicio	✓			16 Nivel de refrigerante (radiador)	✓			29 Radio de comunicación			
4 Freno de parqueo	✓			17 Nivel de aceites hidráulicos	✓			30 Circulina / luz de escolta	✓		
5 Freno de emergencia	✓			18 Sistema hidráulico (mangueras)	✓			31 02 conos de seguridad + 02 tacos/cuñas			
6 Retardador	✓			19 Fugas de agua o aceite	✓			32 Kit de herramientas + gato + llave de ruedas			
7 Luces (internas y externas)	✓			20 Pernos y boquillas para engrase	✓			33 Cintas reflectivas laterales / trasera	✓		
8 Parabrisas y vidrios	✓			21 Ajuste de tuercas (ruedas)	✓			34 Botiquín de primeros auxilios	✓		
9 Limpiaparabrisas	✓			22 Escaleras / estribos	✓			35 Kit antiderrames	✓		
10 Espejos retrovisores	✓			23 Faros neblineros	✓			36 ROPS / FOPS	✓		
11 Aire acondicionado	✓			24 Cables de corriente y remolque	✓			37 Pértiga (boggy)			
12 Indicadores y alarmas (tablero)	✓			25 Barra / jaula antovuelco	✓			38 Orden y limpieza	✓		
13 Dirección de emergencia	✓			26 Alarma de retroceso	✓			39 Otros (detallar en: "comentarios")	✓		

HOROMETRO/Km. INICIO DE TURNO: 88.31

HOROMETRO/Km. FIN DE TURNO: 979.6

OPERADOR: Eric Bonilla

SUPERVISOR: _____

*COMENTARIOS Y DEFECTOS: 24 de Tanque Diesel

ACCIONES PARA LOS DEFECTOS

Eric Bonilla
 FIRMA OPERADOR
 STRACON GYM PANAMÁ

MANTENIMIENTO

Mina de Cobre Panamá Project

REPORTE DIARIO **CHECKLIST DE SEGURIDAD DE EQUIPO**



FECHA: 10/6/2013 TURNO: diurno CÓDIGO DE EQUIPO: D3
 NOMBRE OPERADOR: José Cortés

REVISIÓN	ESTADO			REVISIÓN	ESTADO			REVISIÓN	ESTADO		
	BIEN	MAL	N/A		BIEN	MAL	N/A		BIEN	MAL	N/A
1 Llantas / ruedas / orugas	✓			14 Correas (ventilador/alternador)	✓			27 Cinturón de seguridad	✓		
2 Dirección	✓			15 Nivel de combustible	✓			28 Extintor	✓		
3 Freno de servicio	✓			16 Nivel de refrigerante (radiador)	✓			29 Radio de comunicación	✓		
4 Freno de parqueo	✓			17 Nivel de aceites hidráulicos	✓			30 Circulina / luz de escolta	✓		
5 Freno de emergencia	✓			18 Sistema hidráulico (mangueras)	✓			31 02 conos de seguridad + 02 tacos/cuñas	✓		
6 Retardador	✓			19 Fugas de agua o aceite	✓			32 Kit de herramientas + gato + llave de ruedas	✓		
7 Luces (internas y externas)	✓			20 Pernos y boquillas para engrase	✓			33 Cintas reflectivas laterales / trasera	✓		
8 Parabrisas y vidrios	✓			21 Ajuste de tuercas (ruedas)	✓			34 Botiquín de primeros auxilios	✓		
9 Limpiaparabrisas	✓			22 Escaleras / estribos	✓			35 Kit antiderrames	✓		
10 Espejos retrovisores	✓			23 Faros neblineros	✓			36 ROPS / FOPS	✓		
11 Aire acondicionado	✓			24 Cables de corriente y remolque	✓			37 Pértiga (boggy)	✓		
12 Indicadores y alarmas (tablero)	✓			25 Barra / jaula antovuelco	✓			38 Orden y limpieza	✓		
13 Dirección de emergencia	✓			26 Alarma de retroceso	✓			39 Otros (detallar en: "comentarios")	✓		

HOROMETRO/Km. INICIO DE TURNO: 20261.4 HOROMETRO/Km. FIN DE TURNO: 20262.3
 OPERADOR: José Cortés SUPERVISOR: Quirino

*COMENTARIOS Y DEFECTOS: MANTENIMIENTO GENERAL

ACCIONES PARA LOS DEFECTOS

FIRMA OPERADOR
 STRACON GYM PANAMÁ

MANTENIMIENTO

Mina de Cobre Panamá Project

REPORTE DIARIO CHECKLIST DE SEGURIDAD DE EQUIPO



FECHA: 10/06/13 TURNO: Diurno

CÓDIGO DE EQUIPO: 18022

NOMBRE OPERADOR: Osuna Quij

REVISIÓN	ESTADO			REVISIÓN	ESTADO			REVISIÓN	ESTADO		
	BIEN	MAL	N/A		BIEN	MAL	N/A		BIEN	MAL	N/A
1 Llantas / ruedas / orugas	✓			14 Correas (ventilador/alternador)	✓			27 Cinturón de seguridad	✓		
2 Dirección	✓			15 Nivel de combustible	✓			28 Extintor	✓		
3 Freno de servicio	✓			16 Nivel de refrigerante (radiador)	✓			29 Radio de comunicación	✓		
4 Freno de parqueo	✓			17 Nivel de aceites hidráulicos				30 Circulina / luz de escolta	✓		
5 Freno de emergencia	✓			18 Sistema hidráulico (mangueras)				31 02 conos de seguridad + 02 tacos/cuñas	✓		
6 Retardador	✓			19 Fugas de agua o aceite	✓			32 Kit de herramientas + gato + llave de ruedas	✓		
7 Luces (internas y externas)	✓			20 Pernos y boquillas para engrase	✓			33 Cintas reflectivas laterales / trasera	✓		
8 Parabrisas y vidrios	✓			21 Ajuste de tuercas (ruedas)	✓			34 Botiquín de primeros auxilios			
9 Limpiaparabrisas	✓			22 Escaleras / estribos	✓			35 Kit antiderrames			
10 Espejos retrovisores	✓			23 Faros neblineros				36 ROPS / FOPS			
11 Aire acondicionado	✓			24 Cables de corriente y remolque				37 Pértiga (boggy)			
12 Indicadores y alarmas (tablero)	✓			25 Barra / jaula antovuelco				38 Orden y limpieza	✓		
13 Dirección de emergencia	✓			26 Alarma de retroceso	✓			39 Otros (detallar en: "comentarios")			

HOROMETRO/Km. INICIO DE TURNO: 40433

HOROMETRO/Km. FIN DE TURNO: 40528

OPERADOR: Osuna Quij

SUPERVISOR: _____

*COMENTARIOS Y DEFECTOS: _____

ACCIONES PARA LOS DEFECTOS _____

Osuna Quij
FIRMA OPERADOR
STRACON GYM PANAMÁ

MANTENIMIENTO

Mina de Cobre Panamá Project

REPORTE DIARIO **CHECKLIST DE SEGURIDAD DE EQUIPO**



FECHA: 9-6-2013 TURNO: Diurno

CÓDIGO DE EQUIPO: 69

NOMBRE OPERADOR: Roberto Eguason Romo

REVISIÓN	ESTADO			REVISIÓN	ESTADO			REVISIÓN	ESTADO		
	BIEN	MAL	N/A		BIEN	MAL	N/A		BIEN	MAL	N/A
1 Llantas / ruedas / orugas	✓			14 Correas (ventilador/alternador)	✓			27 Cinturón de seguridad	✓		
2 Dirección	✓			15 Nivel de combustible	✓			28 Extintor	✓		
3 Freno de servicio	✓			16 Nivel de refrigerante (radiador)	✓			29 Radio de comunicación			X
4 Freno de parqueo	✓			17 Nivel de aceites hidráulicos	✓			30 Circulina / luz de escolta	✓		
5 Freno de emergencia	✓			18 Sistema hidráulico (mangueras)	✓			31 02 conos de seguridad + 02 tacos/cuñas	✓		
6 Retardador	✓			19 Fugas de agua o aceite	✓			32 Kit de herramientas + gato + llave de ruedas			X
7 Luces (internas y externas)	✓			20 Pernos y boquillas para engrase	✓			33 Cintas reflectivas laterales / trasera			X
8 Parabrisas y vidrios	✓			21 Ajuste de tuercas (ruedas)	✓			34 Botiquín de primeros auxilios	✓		
9 Limpiaparabrisas	✓			22 Escaleras / estribos	✓			35 Kit antiderrames	✓		
10 Espejos retrovisores	✓			23 Faros neblineros	✓			36 ROPS / FOPS	✓		
11 Aire acondicionado	✓			24 Cables de corriente y remolque	✓			37 Pértiga (boggy)	✓		
12 Indicadores y alarmas (tablero)	✓			25 Barra / jaula antovuelco	✓			38 Orden y limpieza	✓		
13 Dirección de emergencia				26 Alarma de retroceso				39 Otros (detallar en: "comentarios")	✓		

HOROMETRO/Km. INICIO DE TURNO: 60.6

HOROMETRO/Km. FIN DE TURNO: 70.9

OPERADOR: Roberto Eguason

SUPERVISOR: [Firma]

*COMENTARIOS Y DEFECTOS: De bases 63.2 horometro (Liesd)
5 cajas de P.echa - 3 cajas de Caja Base.

ACCIONES PARA LOS DEFECTOS

[Firma]
 FIRMA OPERADOR
 STRACON GYM PANAMÁ

MANTENIMIENTO

Mina de Cobre Panamá Project

REPORTE DIARIO **CHECKLIST DE SEGURIDAD DE EQUIPO**



FECHA: 9/ junio / 2013 TURNO: _____

CÓDIGO DE EQUIPO: Det 7402 - 470

NOMBRE OPERADOR: Elin Llorca

REVISIÓN	ESTADO			REVISIÓN	ESTADO			REVISIÓN	ESTADO		
	BIEN	MAL	N/A		BIEN	MAL	N/A		BIEN	MAL	N/A
1 Llantas / ruedas / orugas	✓			14 Correas (ventilador/alternador)	✓			27 Cinturón de seguridad	✓		
2 Dirección	✓			15 Nivel de combustible	✓			28 Extintor	✓		
3 Freno de servicio	✓			16 Nivel de refrigerante (radiador)	✓			29 Radio de comunicación			✓
4 Freno de parqueo	✓			17 Nivel de aceites hidráulicos				30 Circulina / luz de escolta	✓		
5 Freno de emergencia	✓			18 Sistema hidráulico (mangueras)				31 02 conos de seguridad + 02 tacos/cuñas			✓
6 Retardador	✓			19 Fugas de agua o aceite				32 Kit de herramientas + gato + llave de ruedas			✓
7 Luces (internas y externas)	✓			20 Pernos y boquillas para engrase				33 Cintas reflectivas laterales / trasera	✓		
8 Parabrisas y vidrios	✓			21 Ajuste de tuercas (ruedas)	✓			34 Botiquín de primeros auxilios	✓		
9 Limpiaparabrisas	✓			22 Escaleras / estribos	✓			35 Kit antiderrames	✓		
10 Espejos retrovisores	✓			23 Faros neblineros	✓			36 ROPS / FOPS	✓		
11 Aire acondicionado	✓			24 Cables de corriente y remolque			✓	37 Pértiga (boggy)			✓
12 Indicadores y alarmas (tablero)	✓			25 Barra / jaula antovuelco			✓	38 Orden y limpieza	✓		
13 Dirección de emergencia	✓			26 Alarma de retroceso	✓			39 Otros (detallar en: "comentarios")			

HOROMETRO/Km. INICIO DE TURNO: 7903

HOROMETRO/Km. FIN DE TURNO: 8933

OPERADOR: Elin Llorca

SUPERVISOR: [Signature]

*COMENTARIOS Y DEFECTOS: Se recuso de Diesel 64 galones

ACCIONES PARA LOS DEFECTOS 201 al 43 = 1 Utop
Se cargo Para de 42 al 43 = 7 Utop
Se cargo Para de 42 al 43

FIRMA OPERADOR
 STRACON GYM PANAMA

MANTENIMIENTO

Mina de Cobre Panamá Project

REPORTE DIARIO **CHECKLIST DE SEGURIDAD DE EQUIPO**



FECHA: 9-6-2013 TURNO: DIURNO
 NOMBRE OPERADOR: Arno 66 Reyes

CÓDIGO DE EQUIPO: 374D-788

REVISIÓN		ESTADO			REVISIÓN		ESTADO			REVISIÓN		ESTADO		
		BIEN	MAL	N/A			BIEN	MAL	N/A			BIEN	MAL	N/A
1	Llantas / ruedas / orugas	/			14	Correas (ventilador/alternador)	/			27	Cinturón de seguridad	/		
2	Dirección				15	Nivel de combustible	/			28	Extintor	/		
3	Freno de servicio				16	Nivel de refrigerante (radiador)	/			29	Radio de comunicación			
4	Freno de parqueo				17	Nivel de aceites hidráulicos	/			30	Circulina / luz de escolta	/		
5	Freno de emergencia				18	Sistema hidráulico (mangueras)	/			31	02 conos de seguridad + 02 tacos/cuñas	/		
6	Retardador				19	Fugas de agua o aceite	/			32	Kit de herramientas + gato + llave de ruedas			
7	Luces (internas y externas)	/			20	Pernos y boquillas para engrase	/			33	Cintas reflectivas laterales / trasera	/		
8	Parabrisas y vidrios	/			21	Ajuste de tuercas (ruedas)	/			34	Botiquín de primeros auxilios	/		
9	Limpiaparabrisas	/			22	Escaleras / estribos	/			35	Kit antiderrames	/		
10	Espejos retrovisores	/			23	Faros neblineros				36	ROPS / FOPS	/		
11	Aire acondicionado	/			24	Cables de corriente y remolque				37	Pértiga (boggy)			
12	Indicadores y alarmas (tablero)	/			25	Barra / jaula antovuelco	/			38	Orden y limpieza	/		
13	Dirección de emergencia				26	Alarma de retroceso	/			39	Otros (detallar en: "comentarios")			

HOROMETRO/Km. INICIO DE TURNO: 68.8
 OPERADOR: Arno 66 Reyes

HOROMETRO/Km. FIN DE TURNO: 74.8
 SUPERVISOR: [Signature]

*COMENTARIOS Y DEFECTOS: _____

ACCIONES PARA LOS DEFECTOS

[Signature]
 FIRMA OPERADOR
 STRACON GYM PANAMÁ

MANTENIMIENTO

Mina de Cobre Panamá Project

REPORTE DIARIO CHECKLIST DE SEGURIDAD DE EQUIPO



FECHA: 9-6-2013 Leonel Montero TURNO: Diurno

CÓDIGO DE EQUIPO: 21228

NOMBRE OPERADOR: Leonel Montero

REVISIÓN		ESTADO			REVISIÓN		ESTADO			REVISIÓN		ESTADO		
		BIEN	MAL	N/A			BIEN	MAL	N/A			BIEN	MAL	N/A
1	Llantas / ruedas / orugas	/			14	Correas (ventilador/alternador)	/			27	Cinturón de seguridad	/		
2	Dirección	/			15	Nivel de combustible	/			28	Extintor	/		
3	Freno de servicio	/			16	Nivel de refrigerante (radiador)	/			29	Radio de comunicación	/		
4	Freno de parqueo	/			17	Nivel de aceites hidráulicos	/			30	Circulina / luz de escolta	/		
5	Freno de emergencia	/			18	Sistema hidráulico (mangueras)	/			31	02 conos de seguridad + 02 tacos/cuñas	/		
6	Retardador	/			19	Fugas de agua o aceite	/			32	Kit de herramientas + gato + llave de ruedas	/		
7	Luces (internas y externas)	/			20	Pernos y boquillas para engrase	/			33	Cintas reflectivas laterales / trasera	/		
8	Parabrisas y vidrios	/			21	Ajuste de tuercas (ruedas)	/			34	Botiquín de primeros auxilios	/		
9	Limpiaparabrisas	/			22	Escaleras / estribos	/			35	Kit antiderrames	/		
10	Espejos retrovisores	/			23	Faros neblineros	/			36	ROPS / FOPS	/		
11	Aire acondicionado	/			24	Cables de corriente y remolque	/			37	Pértiga (boggy)	/		
12	Indicadores y alarmas (tablero)	/			25	Barra / jaula antovuelco	/			38	Orden y limpieza	/		
13	Dirección de emergencia	/			26	Alarma de retroceso	/			39	Otros (detallar en: "comentarios")	/		

HOROMETRO/Km. INICIO DE TURNO: 5502.0

HOROMETRO/Km. FIN DE TURNO: 5504.1

OPERADOR: Juan Montero

SUPERVISOR: [Signature]

*COMENTARIOS Y DEFECTOS: [Handwritten notes]

ACCIONES PARA LOS DEFECTOS

FIKMA OPERADOR
STRACON GYM PANAMÁ

MANTENIMIENTO

Mina de Cobre Panamá Project

REPORTES DIARIO CHECKLIST DE SEGURIDAD DE EQUIPO



FECHA: 20/01/2013 TURNO: DIA

CÓDIGO DE EQUIPO: CAT. F40-1697

NOMBRE OPERADOR: Manuel Agonzalez

REVISIÓN	ESTADO			REVISIÓN	ESTADO			REVISIÓN	ESTADO		
	BIEN	MAL	N/A		BIEN	MAL	N/A		BIEN	MAL	N/A
1 Llantas / ruedas / orugas		✓	✓	14 Correas (ventilador/alternador)	✓			27 Cinturón de seguridad	✓		
2 Dirección	✓			15 Nivel de combustible	✓			28 Extintor	✓		
3 Freno de servicio	✓			16 Nivel de refrigerante (radiador)	✓			29 Radio de comunicación			
4 Freno de parqueo	✓			17 Nivel de aceites hidráulicos	✓			30 Circulina / luz de escolta	✓		
5 Freno de emergencia	✓			18 Sistema hidráulico (mangueras)	✓			31 02 conos de seguridad + 02 tacos/cuñas			
6 Retardador	✓			19 Fugas de agua o aceite		✓		32 Kit de herramientas + gato + llave de ruedas			
7 Luces (internas y externas)	✓			20 Pernos y boquillas para engrase	✓			33 Cintas reflectivas laterales / trasera	✓		
8 Parabrisas y vidrios	✓			21 Ajuste de tuercas (ruedas)	✓			34 Botiquín de primeros auxilios	✓		
9 Limpiaaparabrisas	✓			22 Escaleras / estribos	✓			35 Kit antiderrames	✓		
10 Espejos retrovisores	✓			23 Faros neblineros	✓			36 ROPS / FOPS			
11 Aire acondicionado	✓			24 Cables de corriente y remolque			✓	37 Pértiga (boggy)	✓		
12 Indicadores y alarmas (tablero)	✓			25 Barra / jaula antovuelco	✓			38 Orden y limpieza	✓		
13 Dirección de emergencia	✓			26 Alarma de retroceso	✓			39 Otros (detallar en: "comentarios")			

HOROMETRO/Km. INICIO DE TURNO: 508.5

HOROMETRO/Km. FIN DE TURNO: 5088.4

OPERADOR: Manuel Agonzalez

SUPERVISOR: J. A. Bul

*COMENTARIOS Y DEFECTOS: 23 VIAJE INTERNO EN EL 39

ACIONES PARA LOS DEFECTOS

Manuel Agonzalez

FIRMA OPERADOR
STRACON GYM PANAMÁ

MANTENIMIENTO

Mina de Cobre Panamá Project

REPORTE DIARIO **CHECKLIST DE SEGURIDAD DE EQUIPO**



FECHA: 20-06-2013 TURNO: Durno CÓDIGO DE EQUIPO: 2-428
 NOMBRE OPERADOR: Guillermo Gios Chavarria Atencio

REVISIÓN		ESTADO			REVISIÓN		ESTADO			REVISIÓN		ESTADO		
		BIEN	MAL	N/A			BIEN	MAL	N/A			BIEN	MAL	N/A
1	Llantas / ruedas / orugas	✓			14	Correas (ventilador/alternador)	✓			27	Cinturón de seguridad	✓		
2	Dirección	✓			15	Nivel de combustible	✓			28	Extintor	✓		
3	Freno de servicio	✓			16	Nivel de refrigerante (radiador)	✓			29	Radio de comunicación			✓
4	Freno de parqueo	✓			17	Nivel de aceites hidráulicos	✓			30	Circulina / luz de escolta	✓		
5	Freno de emergencia	✓			18	Sistema hidráulico (mangueras)	✓			31	02 conos de seguridad + 02 tacos/cuñas	✓		
6	Retardador			✓	19	Fugas de agua o aceite			✓	32	Kit de herramientas + gato + llave de ruedas			✓
7	Luces (internas y externas)	✓			20	Pernos y boquillas para engrase	✓			33	Cintas reflectivas laterales / trasera			✓
8	Parabrisas y vidrios	✓			21	Ajuste de tuercas (ruedas)	✓			34	Botiquín de primeros auxilios			✓
9	Limpiaparabrisas	✓			22	Escaleras / estribos				35	Kit antiderrames	✓		
10	Espejos retrovisores	✓			23	Faros neblineros			✓	36	ROPS / FOPS	✓		
11	Aire acondicionado	✓			24	Cables de corriente y remolque			✓	37	Pértiga (boggy)			✓
12	Indicadores y alarmas (tablero)	✓			25	Barra / jaula antovuelco	✓			38	Orden y limpieza	✓		
13	Dirección de emergencia	✓			26	Alarma de retroceso	✓			39	Otros (detallar en: "comentarios")			

HOROMETRO/Km/ INICIO DE TURNO: 5514.7
 OPERADOR: Guillermo Chavarria

HOROMETRO/Km. FIN DE TURNO: 5514.7
 SUPERVISOR: [Signature]

*COMENTARIOS Y DEFECTOS: * Noquino fallando

ACCIONES PARA LOS DEFECTOS

Guillermo Chavarria

FIRMA OPERADOR
 STRACON GYM PANAMÁ

MANTENIMIENTO

Mina de Cobre Panamá Project

REPORT E DIARIO **CHECKLIST DE SEGURIDAD DE EQUIPO**



FECHA: 22/07/2013

TURNO: Mañana

CÓDIGO DE EQUIPO: SC399 Mina de Cobre

NOMBRE OPERADOR: ROBERTO R. RIVERA

REVISIÓN	ESTADO			REVISIÓN	ESTADO			REVISIÓN	ESTADO		
	BIEN	MAL	N/A		BIEN	MAL	N/A		BIEN	MAL	N/A
1 Llantas / ruedas / orugas				14 Correas (ventilador/alternador)				27 Cinturón de seguridad			
2 Dirección				15 Nivel de combustible				28 Extintor			
3 Freno de servicio				16 Nivel de refrigerante (radiador)				29 Radio de comunicación			
4 Freno de parqueo				17 Nivel de aceites hidráulicos				30 Circulina / luz de escolta			
5 Freno de emergencia				18 Sistema hidráulico (mangueras)				31 02 conos de seguridad + 02 tacos/cuñas			
6 Retardador				19 Fugas de agua o aceite				32 Kit de herramientas + gato + llave de ruedas			
7 Luces (internas y externas)				20 Pernos y boquillas para engrase				33 Cintas reflectivas laterales / trasera			
8 Parabrisas y vidrios				21 Ajuste de tuercas (ruedas)				34 Botiquín de primeros auxilios			
9 Limpiaparabrisas				22 Escaleras / estribos				35 Kit antiderrames			
10 Espejos retrovisores				23 Faros neblineros				36 ROPS / FOPS			
11 Aire acondicionado				24 Cables de corriente y remolque				37 Pértiga (boggy)			
12 Indicadores y alarmas (tablero)				25 Barra / jaula antovuelco				38 Orden y limpieza			
13 Dirección de emergencia				26 Alarma de retroceso				39 Otros (detallar en: "comentarios")			

HOROMETRO/Km. INICIO DE TURNO: 1821.8

HOROMETRO/Km. FIN DE TURNO: 1837.8

OPERADOR: ROBERTO RIVERA

SUPERVISOR: [Firma]

*COMENTARIOS Y DEFECTOS: _____

ACCIONES PARA LOS DEFECTOS

Robert Rivera
FIRMA OPERADOR
STRACON GYM PANAMÁ

MANTENIMIENTO

Mina de Cobre Panamá Project

REPORTES DIARIO CHECKLIST DE SEGURIDAD DE EQUIPO



FECHA: 20/6/2013

TURNO: DIURNO

CÓDIGO DE EQUIPO: 2.509

NOMBRE OPERADOR: ROBERTO RAMOS

REVISIÓN	ESTADO			REVISIÓN	ESTADO			REVISIÓN	ESTADO		
	BIEN	MAL	N/A		BIEN	MAL	N/A		BIEN	MAL	N/A
1 Llantas / ruedas / orugas				14 Correas (ventilador/alternador)				27 Cinturón de seguridad			
2 Dirección				15 Nivel de combustible				28 Extintor			
3 Freno de servicio				16 Nivel de refrigerante (radiador)				29 Radio de comunicación			
4 Freno de parqueo				17 Nivel de aceites hidráulicos				30 Circulina / luz de escolta			
5 Freno de emergencia				18 Sistema hidráulico (mangueras)				31 02 conos de seguridad + 02 tacos/cuñas			
6 Retardador				19 Fugas de agua o aceite				32 Kit de herramientas + gato + llave de ruedas			
7 Luces (internas y externas)				20 Pernos y boquillas para engrase				33 Cintas reflectivas laterales / trasera			
8 Parabrisas y vidrios				21 Ajuste de tuercas (ruedas)				34 Botiquín de primeros auxilios			
9 Limpiaparabrisas				22 Escaleras / estribos				35 Kit antiderrames			
10 Espejos retrovisores				23 Faros neblineros				36 ROPS / FOPS			
11 Aire acondicionado				24 Cables de corriente y remolque				37 Pértiga (boggy)			
12 Indicadores y alarmas (tablero)				25 Barra / jaula antovuelco				38 Orden y limpieza			
13 Dirección de emergencia				26 Alarma de retroceso				39 Otros (detallar en: "comentarios")			

HOROMETRO/Km. INICIO DE TURNO: 5720.2

HOROMETRO/Km. FIN DE TURNO: 5732.5

OPERADOR: ROBERTO RAMOS

SUPERVISOR: [Signature]

*COMENTARIOS Y DEFECTOS: Combustible 20.6 galones consumidos 130.6
Se llenó el nivel de aceite del equipo en el momento de la revisión.

ACCIONES PARA LOS DEFECTOS

[Signature]
FIRMA OPERADOR
STACON GYM PANAMÁ

MANTENIMIENTO

Mina de Cobre Panamá Project

REPORTE DIARIO **CHECKLIST DE SEGURIDAD DE EQUIPO**



FECHA: 25/6/2013

TURNO: DIURNO

CÓDIGO DE EQUIPO: 2-569

NOMBRE OPERADOR: _____

RODOLFO

REVISIÓN	ESTADO			REVISIÓN	ESTADO			REVISIÓN	ESTADO		
	BIEN	MAL	N/A		BIEN	MAL	N/A		BIEN	MAL	N/A
1 Llantas / ruedas / orugas				14 Correas (ventilador/alternador)				27 Cinturón de seguridad			
2 Dirección				15 Nivel de combustible				28 Extintor			
3 Freno de servicio				16 Nivel de refrigerante (radiador)				29 Radio de comunicación			
4 Freno de parqueo				17 Nivel de aceites hidráulicos				30 Circutina / luz de escolta			
5 Freno de emergencia				18 Sistema hidráulico (mangueras)				31 02 conos de seguridad + 02 tacos/cuñas			
6 Retardador				19 Fugas de agua o aceite				32 Kit de herramientas + gato + llave de ruedas			
7 Luces (internas y externas)				20 Pernos y boquillas para engrase				33 Cintas reflectivas laterales / trasera			
8 Parabrisas y vidrios				21 Ajuste de tuercas (ruedas)				34 Botiquín de primeros auxilios			
9 Limpiaparabrisas				22 Escaleras / estribos				35 Kit antiderrames			
10 Espejos retrovisores				23 Faros neblineros				36 ROPS / FOPS			
11 Aire acondicionado				24 Cables de corriente y remolque				37 Pértiga (boggy)			
12 Indicadores y alarmas (tablero)				25 Barra / jaula antovuelco				38 Orden y limpieza			
13 Dirección de emergencia				26 Alarma de retroceso				39 Otros (detallar en: "comentarios")			

HOROMETRO/Km. INICIO DE TURNO: 5744.0

HOROMETRO/Km. FIN DE TURNO: 5748.8

OPERADOR: ROBERTO RIVERA

SUPERVISOR: (Firma)

*COMENTARIOS Y DEFECTOS:

La llanta al lado derecho del equipo esta chueca
se le puso una tapacillo de llantas playo. Cambiable
40.8 galones horometro 5746.2. cuando recibí zapata
5744.0

ACCIONES PARA LOS DEFECTOS

(Firma)

FIRMA OPERADOR
STRACON GYM PANAMÁ

OFICINA TECNICA

Mina de Cobre Panamá Project

REPORTE DIARIO CHECKLIST DE SEGURIDAD DE EQUIPO



FECHA: 25/6/2013

TURNO: DIURNO

CÓDIGO DE EQUIPO: SC399

NOMBRE OPERADOR: ROBERTO RAMOS

PAT. SUSC. BARRA
CST

REVISIÓN	ESTADO			REVISIÓN	ESTADO			REVISIÓN	ESTADO		
	BIEN	MAL	N/A		BIEN	MAL	N/A		BIEN	MAL	N/A
1 Llantas / ruedas / orugas				14 Correas (ventilador/alternador)				27 Cinturón de seguridad			
2 Dirección				15 Nivel de combustible				28 Extintor			
3 Freno de servicio				16 Nivel de refrigerante (radiador)				29 Radio de comunicación			
4 Freno de parqueo				17 Nivel de aceites hidráulicos				30 Circulina / luz de escolta			
5 Freno de emergencia				18 Sistema hidráulico (mangueras)				31 02 conos de seguridad + 02 tacos/cuñas			
6 Retardador				19 Fugas de agua o aceite				32 Kit de herramientas + gato + llave de ruedas			
7 Luces (internas y externas)				20 Pernos y boquillas para engrase				33 Cintas reflectivas laterales / trasera			
8 Parabrisas y vidrios				21 Ajuste de tuercas (ruedas)				34 Botiquín de primeros auxilios			
9 Limpiaparabrisas				22 Escaleras / estribos				35 Kit antiderrames			
10 Espejos retrovisores				23 Faros neblineros				36 ROPS / FOPS			
11 Aire acondicionado				24 Cables de comente y remolque				37 Pértiga (boggy)			
12 Indicadores y alarmas (tablero)				25 Barra / jaula antovuelco				38 Orden y limpieza			
13 Dirección de emergencia				26 Alarma de retroceso				39 Otros (detallar en "comentarios")			

HOROMETRO/Km. INICIO DE TURNO 18375.3

HOROMETRO/Km. FIN DE TURNO 18379.2

OPERADOR: ROBERTO RAMOS

SUPERVISOR:

*COMENTARIOS Y DEFECTOS: Se le suministró material sup. solicitado

ACCIONES PARA LOS DEFECTOS

Roberto Ramos

FIRMA OPERADOR
STRACON GYM PANAMÁ

OFICINA TECNICA

Mina de Cobre Panamá Project

REPORTE DIARIO CHECKLIST DE SEGURIDAD DE EQUIPO



FECHA: 25-06-13

TURNO: Diurno

CÓDIGO DE EQUIPO: 740-1695

NOMBRE OPERADOR: _____

REVISIÓN	ESTADO			REVISIÓN	ESTADO			REVISIÓN	ESTADO		
	BIEN	MAL	N/A		BIEN	MAL	N/A		BIEN	MAL	N/A
1 Llantas / ruedas / orugas				14 Correas (ventilador/alternador)				27 Cinturón de seguridad			
2 Dirección				15 Nivel de combustible				28 Extintor			
3 Freno de servicio				16 Nivel de refrigerante (radiador)				29 Radio de comunicación			
4 Freno de parqueo				17 Nivel de aceites hidráulicos				30 Circulina / luz de escolla			
5 Freno de emergencia				18 Sistema hidráulico (mangueras)				31 02 conos de seguridad + 02 tacos/cuñas			
6 Retardador				19 Fugas de agua o aceite				32 Kit de herramientas + gato + llave de ruedas			
7 Luces (internas y externas)				20 Pernos y boquillas para engrase				33 Cintas reflectivas laterales / trasera			
8 Parabrisas y vidrios				21 Ajuste de tuercas (ruedas)				34 Botiquín de primeros auxilios			
9 Limpiaparabrisas				22 Escaleras / estribos				35 Kit antiderrames			
10 Espejos retrovisores				23 Faros neblineros				36 ROPS / FOPS			
11 Aire acondicionado				24 Cables de corriente y remolque				37 Pértiga (boggy)			
12 Indicadores y alarmas (tablero)				25 Barra / jaula antovuelco				38 Orden y limpieza			
13 Dirección de emergencia				26 Alarma de retroceso				39 Otros (detallar en: "comentarios")			

HOROMETRO/Km. INICIO DE TURNO: 4626.7 HOROMETRO/Km. FIN DE TURNO: 4634.7

OPERADOR: Roberto Haza SUPERVISOR: [Signature]

*COMENTARIOS Y DEFECTOS: Mantenimiento de la máquina a las 3:30 P.M. a 5:00 P.M.

ACCIONES PARA LOS DEFECTOS

FIRMA OPERADOR
STRACON GYM PANAMÁ

OFICINA TECNICA

Mina de Cobre Panamá Project

REPORTE DIARIO **CHECKLIST DE SEGURIDAD DE EQUIPO**



FECHA: 25-6-2013

TURNO: Diurno

CÓDIGO DE EQUIPO: Tubo D876d J8B03476

NOMBRE OPERADOR: Juan Manuel Montoya Carrillo

REVISIÓN	ESTADO			REVISIÓN	ESTADO			REVISIÓN	ESTADO		
	BIEN	MAL	N/A		BIEN	MAL	N/A		BIEN	MAL	N/A
1 Llantas / ruedas / orugas	/			14 Correas (ventilador/alternador)	/			27 Cinturón de seguridad	/		
2 Dirección	/			15 Nivel de combustible	/			28 Extintor			/
3 Freno de servicio	/			16 Nivel de refrigerante (radiador)	/			29 Radio de comunicación			/
4 Freno de parqueo	/			17 Nivel de aceites hidráulicos	/			30 Circulina / luz de escolta			/
5 Freno de emergencia	/			18 Sistema hidráulico (mangueras)	/			31 02 conos de seguridad + 02 tacos/cuñas			/
6 Retardador			/	19 Fugas de agua o aceite			/	32 Kit de herramientas + gato + llave de ruedas			/
7 Luces (internas y externas)	/			20 Pernos y boquillas para engrase	/			33 Cintas reflectivas laterales / trasera			/
8 Parabrisas y vidrios	/			21 Ajuste de tuercas (ruedas)			/	34 Botiquín de primeros auxilios			/
9 Limpiaparabrisas	/			22 Escaleras / estribos	/			35 Kit antiderrames			/
10 Espejos retrovisores	/			23 Faros neblineros	/			36 ROPS / FOPS	/		
11 Aire acondicionado	/			24 Cables de corriente y remolque			/	37 Pértiga (boggy)			/
12 Indicadores y alarmas (tablero)	/			25 Barra / jaula antovuelco	/			38 Orden y limpieza	/		
13 Dirección de emergencia	X		/	26 Alarma de retroceso	/			39 Otros (detallar en: "comentarios")			/

HOROMETRO/Km. INICIO DE TURNO: 49.7

HOROMETRO/Km. FIN DE TURNO: 54.5

OPERADOR: Juan Montoya

SUPERVISOR: [Signature]

*COMENTARIOS Y DEFECTOS:

Le falta el antideslizante Botiquín de Primeros Auxilios Extintor y la Circulina está defectuosa Los Conos de Seguridad.

ACCIONES PARA LOS DEFECTOS

77 Galones de Diesel / Horometro 54.5

FIRMA OPERADOR
STRACON GYM PANAMÁ

MANTENIMIENTO

Mina de Cobre Panamá Project

REPORTES DIARIO CHECKLIST DE SEGURIDAD DE EQUIPO



FECHA: 25/06/2013

TURNO: DIA

CÓDIGO DE EQUIPO: 1058

NOMBRE OPERADOR: DORIAN A. COLLYMORE C.

REVISIÓN	ESTADO			REVISIÓN	ESTADO			REVISIÓN	ESTADO		
	BIEN	MAL	N/A		BIEN	MAL	N/A		BIEN	MAL	N/A
1 Llantas / ruedas / orugas	/			14 Correas (ventilador/alternador)	/			27 Cinturón de seguridad	/		
2 Dirección	/			15 Nivel de combustible	/			28 Extintor	/		
3 Freno de servicio	/			16 Nivel de refrigerante (radiador)	/			29 Radio de comunicación			/
4 Freno de parqueo	/			17 Nivel de aceites hidráulicos	/			30 Circulina / luz de escolta		/	
5 Freno de emergencia	/			18 Sistema hidráulico (mangueras)	/			31 02 conos de seguridad + 02 tacos/cuñas			/
6 Retardador			/	19 Fugas de agua o aceite			/	32 Kit de herramientas + gato + llave de ruedas			/
7 Luces (internas y externas)	/			20 Pernos y boquillas para engrase			/	33 Cintas reflectivas laterales / trasera			/
8 Parabrisas y vidrios	/			21 Ajuste de tuercas (ruedas)			/	34 Botiquín de primeros auxilios			/
9 Limpiaparabrisas	/			22 Escaleras / estribos			/	35 Kit antiderrames			/
10 Espejos retrovisores			/	23 Faros neblineros			/	36 ROPS / FOPS			/
11 Aire acondicionado		/		24 Cables de corriente y remolque			/	37 Pértiga (boggy)			/
12 Indicadores y alarmas (tablero)			/	25 Barra / jaula antovuelco			/	38 Orden y limpieza	/		
13 Dirección de emergencia		/		26 Alarma de retroceso	/			39 Otros (detallar en: "comentarios")			/

HOROMETRO/Km. INICIO DE TURNO: 203059 HOROMETRO/Km. FIN DE TURNO: 203116

OPERADOR: DORIAN A. COLLYMORE C. SUPERVISOR: [Signature]

*COMENTARIOS Y DEFECTOS: 9:55 Aceite de motor x 203073

DIESEL 4.10 PM - x 20311.3 GABONES 25.5

ACCIONES PARA LOS DEFECTOS

DORIAN A. COLLYMORE C.

FIRMA OPERADOR
STRACON GYM PANAMÁ

OFICINA TECNICA

Mina de Cobre Panamá Project

REPORTE DIARIO **CHECKLIST DE SEGURIDAD DE EQUIPO**



FECHA: 25/6/13

TURNO: Diurno

CÓDIGO DE EQUIPO: 0445

NOMBRE OPERADOR: Elias Chavez

Articulado
340 A (4)

REVISIÓN	ESTADO			REVISIÓN		ESTADO			REVISIÓN		ESTADO		
	BIEN	MAL	N/A			BIEN	MAL	N/A			BIEN	MAL	N/A
1 Llantas / ruedas / orugas	✓			14 Correas (ventilador/alternador)		✓			27 Cinturón de seguridad		✓		
2 Dirección	✓			15 Nivel de combustible		✓			28 Extintor		✓		
3 Freno de servicio	✓			16 Nivel de refrigerante (radiador)		✓			29 Radio de comunicación				✓
4 Freno de parqueo	✓			17 Nivel de aceites hidráulicos		✓			30 Circulina / luz de escolta			✓	
5 Freno de emergencia	✓			18 Sistema hidráulico (mangueras)		✓			31 02 conos de seguridad + 02 tacos/cuñas		✓		
6 Retardador	✓			19 Fugas de agua o aceite		✓			32 Kit de herramientas + gato + llave de ruedas				✓
7 Luces (internas y externas)	✓			20 Pernos y boquillas para engrase		✓			33 Cintas reflectivas laterales / trasera		✓		
8 Parabrisas y vidrios	✓			21 Ajuste de tuercas (ruedas)		✓			34 Botiquín de primeros auxilios		✓		
9 Limpiaparabrisas	✓			22 Escaleras / estribos		✓			35 Kit antiderrames		✓		
10 Espejos retrovisores	✓			23 Faros neblineros		✓			36 ROPS / FOPS				
11 Aire acondicionado	✓			24 Cables de corriente y remolque				✓	37 Pértiga (boggy)				✓
12 Indicadores y alarmas (tablero)	✓			25 Barra / jaula antovuelco		✓			38 Orden y limpieza		✓		
13 Dirección de emergencia	✓			26 Alarma de retroceso		✓			39 Otros (detallar en: "comentarios")		✓		

HOROMETRO/Km. INICIO DE TURNO: 172.5

HOROMETRO/Km. FIN DE TURNO: 182.2

OPERADOR: Elias Chavez

SUPERVISOR: [Signature]

*COMENTARIOS Y DEFECTOS: Disol 52.6l. Horometro 174.1

ACCIONES PARA LOS DEFECTOS

[Signature]

FIRMA OPERADOR
STRACON GYM PANAMÁ

OFICINA TECNICA

Mina de Cobre Panamá Project

REPORTE DIARIO CHECKLIST DE SEGURIDAD DE EQUIPO



FECHA: 22/06/2013

TURNO: Diurno

NOMBRE OPERADOR: Wilfredo B. Rojas

CÓDIGO DE EQUIPO: 64008

REVISIÓN	ESTADO			REVISIÓN	ESTADO			REVISIÓN	ESTADO		
	BIEN	MAL	N/A		BIEN	MAL	N/A		BIEN	MAL	N/A
1 Llantas / ruedas / orugas	/			14 Correas (ventilador/alternador)	/			27 Cinturón de seguridad	/		
2 Dirección	/			15 Nivel de combustible	/			28 Extintor	/		
3 Freno de servicio	/			16 Nivel de refrigerante (radiador)	/			29 Radio de comunicación	/		
4 Freno de parqueo	/			17 Nivel de aceites hidráulicos	/			30 Circuito de luz de escolta	/		
5 Freno de emergencia	/			18 Sistema hidráulico (mangueras)	/			31 02 conos de seguridad + 02 tacos/cuñas	/		
6 Retardador	/			19 Fugas de agua o aceite	/			32 Kit de herramientas + gato + llave de ruedas	/		
7 Luces (internas y externas)	/			20 Pernos y boquillas para engrase	/			33 Cintas reflectivas laterales / trasera	/		
8 Parabrisas y vidrios	/			21 Ajuste de tuercas (ruedas)	/			34 Botiquín de primeros auxilios	/		
9 Limpiaparabrisas	/			22 Escaleras / estribos	/			35 Kit antiderrames	/		
10 Espejos retrovisores	/			23 Faros neblineros	/			36 ROPS / FOPS	/		
11 Aire acondicionado	/			24 Cables de corriente y remolque	/			37 Pátiga (boggy)	/		
12 Indicadores y alarmas (tablero)	/			25 Barra / jaula antovuelco	/			38 Orden y limpieza	/		
13 Dirección de emergencia	/			26 Alarma de retroceso	/			39 Otros (detallar en: "comentarios")	/		

HOROMETRO/Km. INICIO DE TURNO: 31880

HOROMETRO/Km. FIN DE TURNO: 31885

OPERADOR: Wilfredo B. Rojas

SUPERVISOR: [Signature]

*COMENTARIOS Y DEFECTOS:

Luces de lanternas de emergencia

ACCIONES PARA LOS DEFECTOS

FIRMA OPERADOR
STRACON GYM PANAMÁ

OFICINA TECNICA

Mina de Cobre Panamá Project